

Odpowiedzi na pytania oferentów do postępowania:

Modernizacja elewacji, dachu oraz przebudowa zadaszenia nad wejściem Hotelu Kopernik zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16

Lp.	Data pytania	Treść pytania	Data odpowiedzi	Treść odpowiedzi
1	11.12.2020	Prosimy o potwierdzenie czy zadaszenie przed głównym wejściem jest tak jak w przedmiarze poz. 43 do zrobienia na nowo, czy ulega ono przebudowie z wykorzystaniem istniejących drzwi automatycznych? Jeśli tak to po czyjej stronie będzie gwarancja na zamontowane urządzenia (automatyka) oraz pozostawionej stolarki.	11.12.2020	Potwierdzam iż zadaszenie (wiatrołap) ulega przebudowie z wykorzystaniem istniejących drzwi automatycznych, do demontażu przeznaczone są: przeszklenia boczne, naświetla nad drzwiami oraz zadaszenie górne, do wykonania mamy te same elementy w nowej aranżacji, drzwi należy „przemalować” na nowy, wskazany kolor. Pozostawione elementy (drzwi wraz z automatyką) nie podlegają gwarancji udzielanej przez oferenta.
2	11.12.2020	Przedmiar nie zakłada rusztowań podczas remontu elewacji,	11.12.2020	Jeżeli oferent pragnie wyszczególnić pozycje kosztową rusztowania należy ją dodać
3	11.12.2020	Przedmiar nie zakłada malowania elewacji	11.12.2020	Malujemy jedynie szacht windowy , jeżeli brak takiej pozycji należy ją dodać
4	11.12.2020	Czy wyżej wymienione braki mają zostać dołożone do kosztorysu ofertowego?	11.12.2020	Tak jako pozycje dodatkowe.
5	11.12.2020	Prosimy o wyjaśnienie ilości nowych balustrad balkonowych wraz z płytą Cembrit poz. 40.	11.12.2020	Pytanie nieprecyzyjne.
6	11.12.2020	Przedmiar zakłada rozbiórkę 44 istniejących balkonów, a w rzeczywistości jest ich 36 czy mamy poprawić przedmiar?	11.12.2020	Tak, sprawa była już wyjaśniania proszę przeczytać odpowiedzi na pytania.

7	11.12.2020	Czy w zakres oferty wchodzi również remont murków od doświetlenia okien piwnicznych przy szybie windowym (od strony parkingu) ?	11.12.2020	Tak, prosimy o naprawę murków w technologii analogicznej jak zejścia do węzła ciepłowniczego.
8	11.12.2020	Inwestor wskazał rezygnację z zadania membranowego i usunięcia pozycji 31-35, co z pozycjami 36 i 37 należącymi do tego zakresu ?	11.12.2020	Podtrzymujemy rezygnację z zadania membranowego w całym jego zakresie.
9	11.12.2020	Prosimy o wyjaśnienie obmiaru pozycji 21. Ilość wskazana w opisie pozycji jest inna niż w przedmiarze.	11.12.2020	Proszę o przyjęcie pozycji z przedmiaru.