

Wyjaśnienie treści SIWZ
zestaw nr 4

columna	Kolumna4	Kolumna9
Lp.	Treść pytania	Treść odpowiedzi
100	1. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 73 dot. izolacji ścian fundamentowych od strony dziedzińców wewnętrznych kamienicy nr 27, zachodzi konieczność rozbiórki części posadzki dziedzińca wraz z sąsiadującymi podestami oraz murami oporowymi będącymi w kolizji w wykopem. Czy z w związku z powyższym, należy przyjąć do wyceny odtworzenie terenu do stanu pierwotnego?	Tak, do wyceny należy przyjąć odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.
101	Bardzo proszę o udzielenie informacji czy załącznik nr 13 do umowy - Wymagania dotyczące minimalnego zakresu ubezpieczeń jest negocjowalny?"	Załącznik nr 13 pozostaje bez zmian.